


Exemplos selecionados de falhas elétricas detectadas por termografia.

Eliseu A. Silva


Inspetor termografista Nível I - ITC

eliseusilva1@live.com



Contato para barramento de disjuntor de MT




Contato para barramento de disjuntor de MT - após intervenção



Transformador de Corrente





Fusível da chave tipo "Mateus"



Motor trabalhando com duas fases

Corrente verificada durante a inspeção: 255A

Corrente nominal do motor: 130A



Defeito do isolamento entre as lâminas do estator

